Maxi Sky 2

警告



為避免眼睛和皮膚受傷，請務必使用護目鏡和防護手套。
如果發生接觸，應使用大量清水沖洗。如果皮膚或眼睛不適，應就醫。
請務必閱讀使用手冊和消毒劑的材料安全資料表。

許可的消毒劑	四級銨 ≤ 0.21% (2,100 ppm)	異丙醇 ≤ 70%	酚樹脂 ≤ 1.56% (15,600 ppm)	漂白 ≤ 1% (10,000 ppm)	過醋酸 ≤ 0.25% (2,500 ppm)	過氧化氫 ≤ 1.5%
Basic 天軌移位機機型與 Maxi Sky 2 天軌移位機機型（編織尼龍帶子）	X	X	X			
Maxi Sky 2 感染控制機型（無孔帶子）	X	X	X	X	X	X
其他配件 * 與 **	X	X	X	X	X	X
中型兩點式吊架 (700-05461-BOX) & 四點式吊架 (700-05443)	X	X	X			
平躺式吊架 (700-19522) & 太平間擔架 (700.05380, 700.05385, 700-05382 & 700-05387)	X	X	X			
手動開放式 DPS (700-19340-BOX)	X	X	X	X		
中型兩點式吊架 (700-19415)	X	X	X	X***	X***	X***
小型兩點式吊架 (700-19420) & 中型兩點式 IC 吊架 (700-19470)	X	X	X	X	X	X
四點式吊架 (700-19430) & 平躺式吊架 (700-15695)	X	X	X	X	X	X
手動平直式 DPS (700-19475 & 700-19200)	X	X	X	X	X	X
手動開放式 DPS (700-19480)	X	X	X	X	X	X
中型 PDPS (700-19350) & 大型 PDPS (700-19355)	X	X	X	X	X	X

* WCS 連接器的金屬部分在重復接觸漂白劑和過氧化氫後可能會腐蝕。

** 手控器、WCS、與 PDPS 連接線在重複接觸漂白劑或過氧化氫後，DPS 手柄在重複接觸過氧化氫後可能會變得有點骯髒。

*** 此特定機型的蓋子可能為乙烯基墊料與塑膠。如果是乙烯基，不要使用這些消毒劑。

with people in mind

請先清潔和消毒，再讓新的病患使用。

所需配件：

- 防護手套和護目鏡
- 拋棄式衣物

清潔

1. 請使用浸過水的濕布，從上到下為移位機及其配件除去多餘殘留物。
2. 使用與溫和清潔液混合的溫水將布沾濕。
3. 從上到下擦洗設備，除去所有髒汙。
4. 使用浸過清水的乾淨濕布抹去所有的清潔液污漬。
5. 然後以乾布擦拭乾淨。

請注意列出之區域，這些區域容易積蓄灰塵與微生物：

- 手控器邊緣
- 手控器背部和把手
- 吊架與綁帶之間的連接處
- 吊架的框架與罩套。
- 緊急停止拉繩
- 抬升帶

消毒

6. 使用含有一款相容消毒劑的溶液，擦拭 Maxi Sky 2 與配件。
7. 消毒方法應符合當地或全國法規，視醫療機構或使用之國家/地區而定。若您無法確定，請諮詢當地的感染控制專家。