Maxi 500

Podnoszenie z pozycji siedzącej


1



Umieścić nosidło wokół pacjenta tak, by podstawa nosidła znajdowała się nieco poniżej kości ogonowej.

W przypadku nosideł z podparciem głowy rozłożyć je do końca głowy pacjenta.

2



Umieścić każdy pas nożny pod udem pacjenta tak, aby wystawał on po wewnętrznej stronie uda.
Założyć nosidło na nogę pacjenta, tak aby nie było poskręcane ani pofałdowane.

Przybliżyć podnośnik do pacjenta.


Ustawić ramę w pozycji odpowiadającej siedzącej pozycji pacjenta.

Ustawić ramę na poziomie barków lub nieco poniżej.

Ustawić ramę na tyle blisko, aby można było założyć pasy na ręce.


3

Nosidło zaciskowe




Zapiąć zatrzask przed umieszczeniem pacjenta.

Nosidło pętlowe



Zaczepić pętlę mocującą na haku. Sprawdzić, czy zatrzaski zabezpieczające są zamknięte, a pas nosidła jest cały założony na hak.

4



Założyć pętle lub zatrzaski nosidła na ramę. Założyć pasy na ręce, a następnie na nogi.

W przypadku ramy DPS i nosidła zatrzaskowego nachylić ramę tak, aby założyć zatrzaski na nogi.

Unieść pacjenta i ustawić go do przeniesienia w pozycji półleżącej.
Rozpocząć przenoszenie.

Obniżyć pacjenta na nowe miejsce.
Gdy ciężar ciała jest całkowicie podparty, można odpiąć pętle lub zaciski.

with people in mind

Podnoszenie z łóżka

1



Odwrócić pacjenta na bok. Złożyć nosidło w połowie i ułożyć na łóżku wzdłuż pleców pacjenta.

W przypadku nosideł z podparciem głowy rozłożyć je do końca głowy pacjenta.

2



Przewrócić pacjenta z powrotem na nosidło, a następnie obrócić go delikatnie w drugą stronę, żeby umożliwić rozprostowanie złożonej części nosidła.


Przybliżyć podnośnik do pacjenta.

Ustawić ramę w położeniu odpowiadającym półleżącej pozycji pacjenta.

Ustawić ramę na tyle blisko, aby można było założyć pasy na ręce.


3

Nosidło zaciskowe



Zapiąć zatrzask przed umieszczeniem pacjenta.

Nosidło pętlowe



Zaczepić pętlę mocującą na haku. Sprawdzić, czy zatrzaski zabezpieczające są zamknięte, a pas nosidła jest cały założony na hak.

4



Założyć pętle lub zatrzaski nosidła na ramę. Założyć pasy na ręce, a następnie na nogi.

Unieść pacjenta i ustawić go do przeniesienia w pozycji półleżącej. Rozpocząć przenoszenie.

Obniżyć pacjenta na nowe miejsce. Gdy ciężar ciała jest całkowicie podparty, można odpiąć pętle lub zaciski.

arjo
with people in mind

Podnoszenie z podłogi


1



Odwrócić pacjenta na bok. Złożyć nosidło w połowie i ułożyć na podłodze wzdłuż pleców pacjenta.

W przypadku nosideł z podparciem głowy rozłożyć je do końca głowy pacjenta.

2




Przewrócić pacjenta z powrotem na nosidło, a następnie obrócić go delikatnie w drugą stronę, żeby umożliwić rozprostowanie złożonej części nosidła.

Podstawić podnośnik otwartą stroną podwozia do pacjenta.

Ustawić ramę na tyle blisko, aby można było założyć pasy na ręce.


3

Nosidło zaciskowe



Zapiąć zatrzask przed umieszczeniem pacjenta.

Nosidło pętlowe



Zaczepić pętlę mocującą na haku. Sprawdzić, czy zatrzaski zabezpieczające są zamknięte, a pas nosidła jest cały założony na hak.

4



Założyć pętle lub zatrzaski nosidła na ramę. Założyć pasy na ręce i z otwartą częścią nosidła skierowaną w dół w stronę barków, dołączyć zaciski lub pętle pasa nożnego.

Unieść pacjenta i ustawić go do przeniesienia w pozycji półleżącej. Rozpocząć przenoszenie.

Obniżyć pacjenta na nowe miejsce. Gdy ciężar ciała jest całkowicie podparty, można odpiąć pętle lub zaciski.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind